

UPDATE ON THE TULARE WELL

Cracks in the well casing are being repaired. After necessary safety testing, we anticipate the well being back in service by Saturday, August 1.

Se están reparando las grietas en el revestimiento del pozo. Tras las pruebas de seguridad necesarias, anticipamos que el pozo vuelva a estar en servicio para el sábado 1 de Agosto.

EPUD STAFF

JULY 29, 2026